

Firma (Stempel/Unterschrift) _____
 Name _____
 Strasse _____
 PLZ, Ort _____
 Tel. _____
 E-Mail _____
 Datum _____

Ihr Angebot in CHF (inkl. MwSt.)

Offert-Anfrage Nr. 200751 Eingabe bis: 29.07.2020 / 24.00 Uhr
mit Mindestverkaufspreis inkl. MWST CHF 3'100.00

M	84132
Stamnummer no. matricule	800 093 752
1. Inverkehrsetzung 1ère mise en circulation	22.11.1994
letzte MFK dernière expertise	15.09.2017
Typgenehmigung réception par type	1T5122
Fz-Zustand état du véhicule	* A

Fahrzeugart genre de véhicule	Personenwagen	Marke marque	Toyota Land Cruiser
Typ type	5PL GL 4X4	KM-Stand kilométrage	198'978 (abgelesen)
Motor moteur	(6) 4'475 ccm (Benzin)	Getriebe boîte de vitesse	Automatik
Zusatzinfo information suppl.	mit Anhängerkupplung		

Gewährleistung garantie	ohne jegliche Garantie / sans aucune garantie	Fz-Standort emplacement du vhc	AS Raron VS
----------------------------	--	-----------------------------------	--------------------



Offert-Anfrage Nr. 200751		Eingabe bis: 29.07.2020 / 24.00 Uhr		M	84132
mit Mindestverkaufspreis inkl. MWST		CHF 3'100.00		Stamnummer no. matricule	800 093 752
Fahrzeugart genre de véhicule	Personenwagen	Marke marque	Toyota Land Cruiser	1. Inverkehrssetzung 1ère mise en circulation	22.11.1994
Typ type	5PL GL 4X4	KM-Stand kilométrage	198'978 (abgelesen)	letzte MFK dernière expertise	15.09.2017
Motor moteur	(6) 4'475 ccm (Benzin)	Getriebe boîte de vitesse	Automatik	Typgenehmigung réception par type	1T5122
Zusatzinfo information suppl.	mit Anhängerkupplung			Fz-Zustand état du véhicule	* A

Gruppe groupe	revidieren à réviser	ersetzen remplacer	Diverses divers
Motor moteur			Service ausführen, Ölverlust, Kühlwasserverlust (Anschluss von Kühler abgebrochen)
Kupplung embrayage			
Getriebe / ZW boîte de vitesse / intern.			Schaltgestänge kontrollieren evtl. ersetzen
Antrieb transmission			
Bremsanlage système de freinage			kontrollieren, evtl. ersetzen, Luftdruckbremse defekt, Lufttank ausgebaut
Vorderachse essieu avant			Ölverlust
Hinterachse essieu arrière			
Lenkung direction			
elektrische Anlage système électrique			kontrollieren Batterie laden, evtl. ersetzen
Hydraulikanlage système hydraulique			
Chassis / Rahmen châssis / cadre			Rost
Karosserie carrosserie			Div. Carrosserie-, Rost- und Farbschäden

Fz-Zustand / état du véhicule:

V	Das Fahrzeug kann mit eigener Kraft und dafür gültigem Kontrollschild überführt werden. Le véhicule peut rouler par sa propre force et être transféré avec des plaques de contrôle valables.
F	Das Fahrzeug ist in fahrtauglichem Zustand. Le véhicule est apte à rouler.
A	Das Fahrzeug ist nicht fahrbar . Es muss abgeschleppt oder verladen werden. Le véhicule n'est pas apte à rouler , il doit être remorqué ou transporté.
K	Zum Abschleppen ist ein Kranwagen oder Rollschemel notwendig. Camion-gru ou dépanneuse indispensable pour le remorquage.
---	Für dieses Fahrzeug wurde durch die LBA kein Zustandsrapport erstellt. Il n'existe pas un rapport d'état par la BLA pour ce véhicule.

Achtung bei Export:

Für dieses Fahrzeug sind keine präferenziellen Nachweise vorhanden.

Bemerkung

Die eingehenden Angebote werden nicht veröffentlicht.
 Der Höchstbietende erhält den Zuschlag unter der aufschiebenden Wirkung des Zahlungseinganges innerhalb von 10 Tagen.
 Sie erhalten bei Gebot eine schriftliche Zu- oder Absage.