

Firma (Stempel/Unterschrift) _____
Name _____
Strasse _____
PLZ, Ort _____
Tel. _____
E-Mail _____
Datum _____

Ihr Angebot in CHF (inkl. MwSt.)

3er Paket Puch 230 GE

Offert-Anfrage Nr. 211233

mit Mindest-3er Paket-Verkaufspreis

Eingabe bis: 20.12.2021 / 24.00 Uhr

CHF 18'900.00 inkl. 7,7% MwSt.



Fahrzeug 1

M 14990



Fahrzeug 2


M 17467



Fahrzeug 3

M 19697

Offert-Anfrage Nr. 211233			M	14990	
Fahrzeug 1			Stammnummer no. matricule	800 099 924	
Fahrzeugart genre de véhicule	Personenwagen	Marke marque	Puch 230 GE	1. Inverkehrssetzung 1ère mise en circulation	01.07.1995
Typ type	FKW SE-235/M2+ HT 4X4 GL	KM-Stand kilométrage	56'492 (abgelesen)	letzte MFK dernière expertise	12.03.2021
Motor moteur	(4) 2'297 ccm (Benzin)	Getriebe boîte de vitesse	Automatik	Typgenehmigung réception par type	3P6039C
Zusatzinfo information suppl.	Fahrzeug ohne Zustandsrapport / fahrbar Anhängerkupplung wurde demontiert und gehört nicht zum Lieferumfang		Fz-Zustand état du véhicule	* ---	
Gewährleistung garantie	ohne jegliche Garantie / <i>sans aucune garantie</i>			Fz-Standort emplacement du vhc	AS Chur



Offert-Anfrage Nr. 211233			M	14990	
Fahrzeug 1			Stammnummer no. matricule	800 099 924	
Fahrzeugart genre de véhicule	Personenwagen	Marke marque	Puch 230 GE	1. Inverkehrssetzung 1ère mise en circulation	01.07.1995
Typ type	FKW SE-235/M2+ HT 4X4 GL	KM-Stand kilométrage	56'492 (abgelesen)	letzte MFK dernière expertise	12.03.2021
Motor moteur	(4) 2'297 ccm (Benzin)	Getriebe boîte de vitesse	Automatik	Typengenehmigung réception par type	3P6039C
Zusatzinfo information suppl.	Fahrzeug ohne Zustandsrapport / fahrbar Anhängerkupplung wurde demontiert und gehört nicht zum Lieferumfang		Fz-Zustand état du véhicule	* ---	

Gruppe groupe	revidieren à réviser	ersetzen remplacer	Diverses divers
Motor moteur			Service ausführen, Zündsystem instandstellen
Kupplung embrayage			
Getriebe / ZW boîte de vitesse / interm.			
Antrieb transmission			
Bremsanlage système de freinage			kontrollieren, evtl. ersetzen
Vorderachse essieu avant			
Hinterachse essieu arrière			
Lenkung direction			
elektrische Anlage système électrique			kontrollieren Batterie laden, evtl. ersetzen
Hydraulikanlage système hydraulique			
Chassis / Rahmen châssis / cadre			Anhängerkupplung wurde demontiert und gehört nicht zum Lieferumfang
Karosserie carrosserie			Div. Carrosserie-, evtl. Hagel-, Rost- und Farbschäden, Motorhaube eingedrückt

Fz-Zustand / état du véhicule:

V	Das Fahrzeug kann mit eigener Kraft und dafür gültigem Kontrollschild überführt werden. Le véhicule peut rouler par sa propre force et être transféré avec des plaques de contrôle valables.
F	Das Fahrzeug ist in fahrtauglichem Zustand. Le véhicule est apte à rouler.
A	Das Fahrzeug ist nicht fahrbar. Es muss abgeschleppt oder verladen werden. Le véhicule n'est pas apte à rouler , il doit être remorqué ou transporté.
K	Zum Abschleppen ist ein Kranwagen oder Rollschemel notwendig. Camion-gru ou dépanneuse indispensable pour le remorquage.
---	Für dieses Fahrzeug wurde durch die LBA " kein Zustandsrapport " erstellt. Il n'existe pas " un rapport d'état " par la BLA pour ce véhicule.

Bemerkung

*Die eingehenden Angebote werden nicht veröffentlicht.
 Der Höchstbietende erhält den Zuschlag unter der aufschiebenden Wirkung des Zahlungseinganges innerhalb von 10 Tagen.
 Sie erhalten bei Gebot eine schriftliche Zu- oder Absage.*

Offert-Anfrage Nr. 211233			M	17467	
Fahrzeug 2			Stammnummer no. matricule	800 074 680	
Fahrzeugart genre de véhicule	Personenwagen	Marke marque	Puch 230 GE	1. Inverkehrssetzung 1ère mise en circulation	31.03.1993
Typ type	PW HT 4PL 4X4 GL	KM-Stand kilométrage	69'860 (abgelesen)	letzte MFK dernière expertise	23.10.2019
Motor moteur	(4) 2'297 ccm (Benzin)	Getriebe boîte de vitesse	Automatik	Typgenehmigung réception par type	3P6039C
Zusatzinfo information suppl.	Fahrzeug ohne Zustandsrapport / fahrbar Anhängerkupplung wird demontiert und gehört nicht zum Lieferumfang			Fz-Zustand état du véhicule	* ---
Gewährleistung garantie	ohne jegliche Garantie / <i>sans aucune garantie</i>			Fz-Standort emplacement du vhc	AS Chur



Offert-Anfrage Nr. 211233		M	17467
Fahrzeug 2		Stammnummer no. matricule	800 074 680
Fahrzeugart genre de véhicule	Personenwagen	Marke marque	Puch 230 GE
Typ type	PW HT 4PL 4X4 GL	KM-Stand kilométrage	69'860 (abgelesen)
Motor moteur	(4) 2'297 ccm (Benzin)	Getriebe boîte de vitesse	Automatik
Zusatzinfo information suppl.	Fahrzeug ohne Zustandsrapport / fahrbar Anhängerkupplung wird demontiert und gehört nicht zum Lieferumfang		1. Inverkehrssetzung 1ère mise en circulation letzte MFK dernière expertise Typengenehmigung réception par type Fz-Zustand état du véhicule
			31.03.1993 23.10.2019 3P6039C * ---

Gruppe groupe	revidieren à réviser	ersetzen remplacer	Diverses diverses
Motor moteur			Service ausführen
Kupplung embrayage			
Getriebe / ZW boîte de vitesse / interm.			
Antrieb transmission			
Bremsanlage système de freinage			kontrollieren, evtl. ersetzen
Vorderachse essieu avant			
Hinterachse essieu arrière			
Lenkung direction			
elektrische Anlage système électrique			kontrollieren Batterie laden, evtl. ersetzen
Hydraulikanlage système hydraulique			
Chassis / Rahmen châssis / cadre			Anhängerkupplung wird demontiert und gehört nicht zum Lieferumfang
Karosserie carrosserie			Div. Carrosserie-, evtl. Hagel-, Rost- und Farbschäden, Motorhaube eingedrückt

Fz-Zustand / état du véhicule:

V	Das Fahrzeug kann mit eigener Kraft und dafür gültigem Kontrollschild überführt werden. Le véhicule peut rouler par sa propre force et être transféré avec des plaques de contrôle valables.
F	Das Fahrzeug ist in fahrtauglichem Zustand. Le véhicule est apte à rouler.
A	Das Fahrzeug ist nicht fahrbar. Es muss abgeschleppt oder verladen werden. Le véhicule n'est pas apte à rouler , il doit être remorqué ou transporté.
K	Zum Abschleppen ist ein Kranwagen oder Rollschemel notwendig. Camion-gru ou dépanneuse indispensable pour le remorquage.
---	Für dieses Fahrzeug wurde durch die LBA " kein Zustandsrapport " erstellt. Il n'existe pas " un rapport d'état " par la BLA pour ce véhicule.

Bemerkung

Die eingehenden Angebote werden nicht veröffentlicht.
 Der Höchstbietende erhält den Zuschlag unter der aufschiebenden Wirkung des Zahlungseinganges innerhalb von 10 Tagen.
 Sie erhalten bei Gebot eine schriftliche Zu- oder Absage.

Offert-Anfrage Nr. 211233			M	19697	
Fahrzeug 3			Stammnummer no. matricule	800 104 993	
Fahrzeugart genre de véhicule	Personenwagen	Marke marque	Puch 230 GE	1. Inverkehrssetzung 1ère mise en circulation	01.03.1996
Typ type	PW 8PL/0.8T 4X4 GL	KM-Stand kilométrage	112'050 (abgelesen)	letzte MFK dernière expertise	24.09.2020
Motor moteur	(4) 2'297 ccm (Benzin)	Getriebe boîte de vitesse	Automatik	Typengenehmigung réception par type	3P6039C
Zusatzinfo information suppl.	Fahrzeug mit Unfallschaden, gem. Expertise-Nr. 032-21-DJ Anhängerkupplung wird demontiert und gehört nicht zum Lieferumfang		Fz-Zustand état du véhicule	* A	
Gewährleistung garantie	ohne jegliche Garantie / <i>sans aucune garantie</i>			Fz-Standort emplacement du vhc	AS Chur



Offert-Anfrage Nr. 211233			M	19697	
Fahrzeug 3			Stammnummer no. matricule	800 104 993	
Fahrzeugart genre de véhicule	Personenwagen	Marke marque	Puch 230 GE	1. Inverkehrssetzung 1ère mise en circulation	01.03.1996
Typ type	PW 8PL/0.8T 4X4 GL	KM-Stand kilométrage	112'050 (abgelesen)	letzte MFK dernière expertise	24.09.2020
Motor moteur	(4) 2'297 ccm (Benzin)	Getriebe boîte de vitesse	Automatik	Typengenehmigung réception par type	3P6039C
Zusatzinfo information suppl.	Fahrzeug mit Unfallschaden, gem. Expertise-Nr. 032-21-DJ Anhängerkupplung wird demontiert und gehört nicht zum Lieferumfang		Fz-Zustand état du véhicule	* A	

Gruppe groupe	revidieren à réviser	ersetzen remplacer	Diverses diverses
Motor moteur			Service ausführen, Abgasanlage ersetzen
Kupplung embrayage			
Getriebe / ZW boîte de vitesse / interm.			Kabel defekt
Antrieb transmission			
Bremsanlage système de freinage			kontrollieren, evtl. ersetzen
Vorderachse essieu avant			
Hinterachse essieu arrière			Stossdämpfer + Halter ersetzen
Lenkung direction			
elektrische Anlage système électrique			kontrollieren Batterie laden, evtl. ersetzen
Hydraulikanlage système hydraulique			
Chassis / Rahmen châssis / cadre			Anhängerkupplung wird demontiert und gehört nicht zum Lieferumfang
Karosserie carrosserie			Div. Carrosserie-, evtl. Hagel-, Rost- und Farbschäden, Motorhaube eingedrückt Rost an Schwelle links + rechts, Fussboden durchgerostet Fahrzeug mit Unfallschaden, gem. Expertise-Nr. 032-21-DJ

Fz-Zustand / état du véhicule:

*	V Das Fahrzeug kann mit eigener Kraft und dafür gültigem Kontrollschild überführt werden. Le véhicule peut rouler par sa propre force et être transféré avec des plaques de contrôle valables.
	F Das Fahrzeug ist in fahrtauglichem Zustand. Le véhicule est apte à rouler.
	A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar. Es muss abgeschleppt oder verladen werden. Le véhicule n'est pas apte à rouler , il doit être remorqué ou transporté.
	K Zum Abschleppen ist ein Kranwagen oder Rollschemel notwendig. Camion-gru ou dépanneuse indispensable pour le remorquage.
	--- Für dieses Fahrzeug wurde durch die LBA " kein Zustandsrapport " erstellt. Il n'existe pas " un rapport d'état " par la BLA pour ce véhicule.

Bemerkung

*Die eingehenden Angebote werden nicht veröffentlicht.
 Der Höchstbietende erhält den Zuschlag unter der aufschiebenden Wirkung des Zahlungseinganges innerhalb von 10 Tagen.
 Sie erhalten bei Gebot eine schriftliche Zu- oder Absage.*