

Firma (Stempel/Unterschrift) _____
 Name _____
 Strasse _____
 PLZ, Ort _____
 Tel. _____
 E-Mail _____
 Datum _____

Ihr Angebot in CHF (inkl. MwSt.)

Offert-Anfrage Nr. 21SPEZ03 Eingabe bis: 23.08.2021 / 24.00 Uhr
mit Mindestverkaufspreis inkl. MWST CHF 9'900.00

M	1015
Hersteller Nr. no du constructeur	20
1. Inverkehrsetzung 1ère mise en circulation	01.12.1982
letzte MFK dernière expertise	26.07.2016
Stammnummer No. Marticule	990 778 462
Fz-Zustand état du véhicule	* K
Fz-Standort emplacement du vhc	AS Raron VS

Fahrzeugart genre de véhicule	MOTORSCHIFF	Marke marque	MÜLLER PATROUILLENBOOT 80
Typ type	PATR BOOT 80/98	Betriebsstunden heures de travail	5'394 Bb (gem. SAP) 5'120 Stb (gem. SAP)
Motor moteur	2x Volvo Penta (Diesel)	Antrieb lecteur	Z-Antrieb Duoprop B4 + Powertrim
Zusatzinfo information suppl.	- inkl. Landbock - inkl. 1 Los Ersatzteile assortiert		

Gewährleistung
garantie ohne jegliche Garantie / *sans aucune garantie*



*** siehe PDF-Datei Patrouillenboot P80 - M 1015 - Sirius für weitere Informationen**

Offert-Anfrage Nr. 21SPEZ03		Eingabe bis: 23.08.2021 / 24.00 Uhr		M	1015
mit Mindestverkaufspreis inkl. MWST		CHF 9'900.00		Hersteller Nr. no du constructeur	20
Fahrzeugart genre de véhicule	MOTORSCHIFF	Marke marque	MÜLLER PATROUILLENBOOT 80	1. Inverkehrsetzung 1ère mise en circulation	01.12.1982
Typ type	PATR BOOT 80/98	Betriebsstunden heures de travail	5'394 Bb (gem. SAP) 5'120 Stb (gem. SAP)	letzte MFK dernière expertise	26.07.2016
Motor moteur	2x Volvo Penta (Diesel)	Antrieb lecteur	Z-Antrieb Duoprop B4 + Powertrim	Stammmummer No. Marticule	990 778 462
Zusatzinfo information suppl.	- inkl. Landbock - inkl. 1 Los Ersatzteile assortiert			Fz-Zustand état du véhicule	* K

Gruppe groupe	revidieren à réviser	ersetzen remplacer	Diverses divers
Motor moteur			Service ausführen, Oelverlust, Gaszug ersetzen
Kupplung embrayage			
Getriebe / ZW boîte de vitesse / intern.			Schaltkonus an Stb und Bb ersetzen, Schaltzug ersetzen
Antrieb transmission			
Bremsanlage système de freinage			
Vorderachse essieu avant			
Hinterachse essieu arrière			
Lenkung direction			
elektrische Anlage système électrique			kontrollieren / instandstellen, Bilgenpumpe 1 defekt Speedometer defekt
Hydraulikanlage système hydraulique			
Chassis / Rahmen châssis / cadre			Div. Polyester-Schäden an der Schale, Unterwasser und Kabine instandstellen
Karosserie carrosserie			Div. Carrosserie-, Rost- und Farbschäden

Fz-Zustand / état du véhicule:

V	Das Fahrzeug kann mit eigener Kraft und dafür gültigem Kontrollschild überführt werden. Le véhicule peut rouler par sa propre force et être transféré avec des plaques de contrôle valables.
F	Das Fahrzeug ist in fahrtauglichem Zustand. Le véhicule est apte à rouler.
A	Das Fahrzeug ist nicht fahrbar . Es muss abgeschleppt oder verladen werden. Le véhicule n'est pas apte à rouler , il doit être remorqué ou transporté.
K	Zum Abschleppen ist ein Kranwagen oder Rollschemel notwendig. Camion-gru ou dépanneuse indispensable pour le remorquage.
---	Für dieses Fahrzeug wurde durch die LBA kein Zustandsrapport erstellt. Il n'existe pas un rapport d'état par la BLA pour ce véhicule.

Achtung bei Export:

Für dieses Fahrzeug sind keine präferenziellen Nachweise vorhanden.

Bemerkung

Die eingehenden Angebote werden nicht veröffentlicht.
 Der Höchstbietende erhält den Zuschlag unter der aufschiebenden Wirkung des Zahlungseinganges innerhalb von 10 Tagen.
 Sie erhalten bei Gebot eine schriftliche Zu- oder Absage.